

## Genstart af håndsæt

1. Tilslut håndsæt til el tilslutning via oplader og lad opladeren lade i 5 minutter (grøn lampe begynder at blinke eller lyse konstant).
2. Medens håndsættet stadig bliver opladet, trykkes scannerknappen ind indtil den røde og grønne lampe begynder at blinke (sker efter ca. 10 sekunder).
3. Terminalen genstarter og fortsætter hermed indtil der ikke blinker nogen lamper.

## Reset of handset

1. Attach the handset to charger and let device charge for 5 minutes (green light should flash or be switched on).
2. While the handset is in the charger, press the scanner button continuously until the red and green lights start to flash (should happen within 10 sec.).
3. The device now restarts, wait until no lights are flashing.